

Hunter Kappe und Spindel Typ WRC (7032944)



Hunter®



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Typ

WRC

PRODUKTINFORMATIONEN

Der Sensor schaltet das Steuergerät nach einem Regenereignis nicht wieder ein? Entfernen Sie die Spindelbaugruppe, um die Scheiben auf Verunreinigungen oder Schäden zu überprüfen.

Generiert am: 09.11.2025

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme